



# RÉCAPITULATIF DES SYMBOLES DE L'ENTRETIEN DU LINGE



## LE LAVAGE

Le lavage - Symbole d'un cuvier

-  Lavage en machine possible, programme type coton à vitesse maximale, avec rinçage et essorage normal.
-  Lavage en machine programme synthétique, vitesse moyenne, rinçage à température décroissante, essorage faible (1 trait supplémentaire dessous)
-  Lavage en machine programme type laine à vitesse minimale. (2 traits supplémentaires dessous)
-  Lavage en machine interdit
-  Lavage à la main à moins de 40°C
-  Lavage en machine à moins de 30°C


## LE SÉCHAGE

Le séchage - Symbole d'un carré


-  Séchage en machine possible
-  Séchage en machine possible à température minimale (1 point)
-  Séchage en machine possible à température modérée (2 points)
-  Séchage en machine interdit



## LE SÉCHAGE NATUREL



Séchage sur fil après essorage en machine




Séchage sur fil sans essorage en machine




Séchage sur fil après essorage en machine, à l'ombre conseillé




Séchage sur fil sans essorage en machine, à l'ombre conseillé




Séchage à l'ombre




Séchage à plat après essorage en machine



Séchage à plat sans essorage en machine



Séchage à plat après essorage en machine, à l'ombre conseillé



Séchage à plat sans essorage en machine, à l'ombre conseillé

## BLANCHIMENT

Le blanchiment - Symbole d'un triangle



Blanchiment possible




Blanchiment uniquement avec produits oxygénés: seul le blanchiment par produits oxygénés (contenu dans la plupart des détergents) est autorisé, mais le chlore est interdit.



Blanchiment interdit

## NETTOYAGE PROFESSIONNEL

Le nettoyage professionnel - Symbole d'un rond




Lavage spécifique réalisé par un professionnel de l'entretien des textiles (lavage a sec)



## REPASSAGE


Le repassage - Symbole d'un fer à repasser



Repassage possible




Repassage sans vapeur



Repassage à température inférieure à 110°C (vapeur à risque) (1 point)



Repassage à température inférieure à 150°C (2 points)



Repassage à température inférieure à 200°C (3 points)



Repassage interdit